



Spengler/in EFZ

24.3.2020



4 Jahre



Kupferrohr



Bei jedem Wetter



- Spengler bauen Solaranlagen
- Spengler montieren die Regenrinne
- Spengler sollten schwindelfrei sein
- Spengler decken Dächer mit Aluminium und Blech verfest.
- Spengler montieren auch den Blitzschutz
- Als Spengler sollte man ein Handwerkliches Geschick haben.
- Man sollte bei jedem Wetter arbeiten können.
- Lehre geht 4 Jahre und Weiterbildung
- PMs studieren.

Die Lehre als Spengler/in dauert 4 Jahre. Danach kann man sich weiterbilden lassen oder mit den BMs studieren. Spengler/in arbeiten in der Werkstatt und auf dem Dach. Sie montieren Solaranlagen, Regenrinnen und den Blitzschutz. Spengler/in verkleiden Dächer und Fassaden mit Blech und machen es somit witterfest. Spengler sind handwerklich geschickt und arbeiten bei jedem Wetter.